

Municipis | | Actualitzat el 26/10/2020 a les 16:51

## Fotodenúncia: Els veïns alerten del perill de caiguda pel mal estat de les llambordes del parc de les Aubes

*Fonts veïnals expliquen que ja han caigut dues persones i que suposen un risc per a gent gran i per a gent amb problemes de visió*



Llambordes sobreposades al parc de les Aubes. | Cedida

Les llambordes del parc de les Aubes de Berga poden resultar un perill pels vianants. Així ho han denunciat des de l'Associació de Veïns de la Font del Ros. Fonts veïnals han explicat que fa poc més d'un any, que es va enquitranar aquest passeig i les llambordes van quedar sobreposades.

"Aleshores, es van entrar instàncies a l'Ajuntament i es va parlar amb el regidor corresponent, advertint que ja havien caigut dues persones i que era un perill per a gent gran i per a gent amb problemes de visió", han exposat les fonts. "Se'ns va dir en totes les ocasions que passarien nota als serveis tècnics i que ho solucionarien. Però, a data d'avui, les llambordes segueixen igual", han lamentat. A la imatge que han compartit a les xarxes socials, se'n pot veure l'aspecte actual.