

VÍDEO A peu per la via per una avaria a l'R3

Un desperfecte a la catenària ha interromput la circulació de trens entre Montcada Bifurcació i Granollers Canovelles



Els passatgers a la via per arribar a l'estació de Granollers Canovelles | Osona.com

Passatgers de l'R3 han hagut de caminar per la via del tren per arribar a l'estació. El tren que anava en direcció a Vic s'ha hagut d'aturar a uns 700 metres de l'estació de Granollers Canovelles per una avaria a la catenària. Tal com explica Rodalies Renfe, en veure el desperfecte el maquinista ha decidit aturar el tren i fer baixar els passatgers per evitar perills. Això ha provocat importants retards a la línia.

VÍDEO Més imatges d'usuaris de l'R3 a la via per l'avaria a l'alçada de Granollers Canovelles

? @juthorner (https://twitter.com/juthorner?ref_src=twsrc%5Etfw) <https://t.co/CoZwk2J9Wq> (<https://t.co/CoZwk2J9Wq>) #Osona (https://twitter.com/hashtag/Osona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #rod3 (https://twitter.com/hashtag/rod3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) [pic.twitter.com/ukOKXfWWQD](https://t.co/ukOKXfWWQD) (<https://t.co/ukOKXfWWQD>)

? Osona.com (@osona) September 9, 2020

(https://twitter.com/osona/status/1303754433084502017?ref_src=twsrc%5Etfw)

Poc després s'ha pogut recuperar la circulació entre Montcada Bifurcació i Granollers Canovelles, però l'avaria de catenària ha mantingut interromput el tram entre Granollers i Les Franqueses. A tres

quarts de deu de la nit, Renfe ha informat del restabliment de la circulació, però amb unes afectacions que podien superar els 150 minuts.

I aquest no ha estat l'única avaria amb la qual s'han trobat aquests passatgers. Resulta que ja els han fet canviar de tren a l'estació de Montcada Bifurcació per una altra avaria en el tren. En aquesta ocasió, no s'han produït retards a la línia.



Els passatgers a la via ajudant-se per baixar del tren. Foto: Osona.com