

Societat | Aida Morales/Jordi Pardinilla | Actualitzat el 04/06/2016 a les 08:15

El Túnel del Cadí retira unes tires termoplàstiques perilloses per la circulació de motos

L'industrial contractat per a segellar les fissures existents a la carretera va utilitzar aquest producte | El col·lectiu de motoristes Cerdanya Motards Puigcerdà havia alertat, fa una setmana, que la roda davantera perdia adherència quan el pneumàtic trepitjava aquestes tires



Un motorista als accessos del Túnel del Cadí | Jordi Pardinilla

El Túnel del Cadí s'ha vist obligat a retirar unes tires de màstic asfàltic que havia col·locat recentment a la carretera per segellar les esquerdes existents a la carretera. L'empresa les ha de retirar per la perillositat que representen pels motoristes. La reparació de les esquerdes s'havia fet recentment (entre dijous i divendres de la setmana passada) en el tram comprès entre la sortida del túnel sud i fins a Bagà, en un recorregut d'uns 5-6 quilòmetres, aproximadament.



Les tires del producte termoplàstic que fan relliscar les rodes davanteres de les motos i generen inseguretat en la conducció Foto: Jordi Pardinilla

Fonts de la direcció del Túnel del Cadí han explicat a **NacióDigital** que avui mateix hem iniciat la retirada d'aquest tipus de material termoplàstic. Cada hivern fem el manteniment habitual i les esquerdes, que apareixen com a conseqüència del gel o de la sal, són tapades per donar uniformitat al paviment. En diem, segellat de fissures?. Les mateixes fonts han reconegut que just unes hores després d'haver acabat el segellat, un grup de motoristes de Cerdanya ens van advertir que les tires col·locades generaven inseguretat en la conducció. Així que vam posar-nos en alerta i vam estar atents?. Segons la direcció del Túnel el cap de setmana va transcórrer normalment però l'accident d'ahir dijous, a la tarda, d'un motorista en aquesta zona, malgrat que no se sàpiga encara les causes, ens obliga a reaccionar d'immediat. El primer és la seguretat. Avui mateix ens hem posat a treure les tires de màstic?.



Aquesta tarda ja han començat a treballar en la retirada del producte del paviment Foto: Jordi Pardinilla

Prudència en aquest tram

Els operaris de manteniment del Túnel del Cadí treballen des d'aquest divendres, i durant tot el cap de setmana, per treure les capes de màstic que s'han instal·lat en aquest tram. La direcció del Túnel del Cadí demana prudència als motoristes en aquest punt dels accessos al túnel, des de Bagà fins a l'entrada sud, en ambdues direccions. ?Estarem treballant tot el cap de setmana per treure, quan abans, tot el segellat que s'hi ha posat recentment?. L'empresa ja ha encarregat un estudi intern i dilluns portaran el producte a un laboratori per fer-ne un anàlisi. ?Aquestes obres les va fer un industrial que porta moltíssims anys en el sector. Van fer allò que han fet tantíssimes vegades. Ells tampoc no tenen una explicació. Així que mentre ho esbrinem, la decisió que convé prendre ara és retirar tot el termoplàstic que hem instal·lat a la carretera?.



Una imatge general de la carretera, amb les tires de mastic ben visibles a l'asfalt

Els motoristes ho havien alertat

Fa just una setmana, el grup de motoristes Cerdanya Motards Puigcerdà havia alertat de la perillositat d'aquesta actuació de manteniment en l'asfalt. I a través de les xarxes socials (la informació ha tingut una gran difusió en aquest sentit com es pot veure en aquest link (<http://www.facebook.com/cerdanyamotards.puigcerda>)), s'informava que a la carretera del Túnel del Cadí, a la banda Berguedà, han fet una "reparació" a l'asfalt per tancar les esquerdes. ?Han ficat una mena de tires asfàltiques o el que sigui, que rellisquen una barbaritat.? En la mateixa nota s'alertava que ?el pneumàtic davanter, encara que aneu a 70 quilòmetres/hora, t'obliga a modificar la trajectòria contínuament per evitar la relliscada?. Un dels portaveus d'aquest grup, Jordi Páez, ha explicat aquesta tarda ?que a través de les xarxes hem fet força difusió. Avui ens han informat des del Túnel que s'hi posaven a treballar?.

Precisament, dijous a la tarda un home de 59 anys que conduïa una motocicleta va quedar ferit en estat greu després de caure del vehicle quan circulava per la carretera C-16, al terme municipal de Guardiola de Berguedà, com ja va informar aquest mitjà (<http://www.naciodigital.cat/noticia/109682/ferit/greu/motorista/c-16/guardiola/bergueda>). L'avís es va produir a les 15.49 hores al punt quilomètric 123, a la sortida del túnel sud.