

La línia del tren R3, tallada per un despreniment de pedres al Congost

Un servei d'autobusos fa el recorregut entre el Figaró i Aiguafreda

Les intenses tempestes que estan caient des de mig matí han causat una caiguda de terra i roques damunt la via de la línia del tren R3, Barcelona-Puigcerdà, a la zona del Congost, entre les estacions del Figaró i d'Aiguafreda (Vallès Oriental). Es preveu en breu l'evacuació dels passatgers d'un comboi que ha quedat aturat en aquest tram.

Mentre es treballa en la recuperació de la via, els passatgers són traslladats amb un servei d'autobusos entre les dues poblacions esmentades. Hi ha retards a tota la línia de 45 minuts. (http://rodalies.gencat.cat/ca/alteracions_del_servei/)

La predicció meteorològica anuncia que les pluges seran molt i intenses en les properes hores. Ha esta declarada una alerta per inundacions.

Gestionant-se servei alternatiu per carretera entre Figaró i St. M. Centelles. Circulació interrompuda en aquest tram, derivat de despreniment de pedres. Afectacions a la resta de la línia de 45 minuts.

? R3 Rodalies (@rod3cat) 17 d'agost de 2018

(https://twitter.com/rod3cat/status/1030414671822643202?ref_src=twsrc%5Etfw)